





Humidité relative importante



ETanchéité à prolonger

Dalle de béton à recouper



Siphon manquant



Descente d'eau à réparer

















