

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 1
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 208/1003-12/11

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3181 Heren Stationsstraat 18

EIGENAAR: Wim Daurw

Adres: " EPS elektriciteitswerken

OPDRACHTGEVER: Schriebebaan 248, 3120 Kremelo

Adres: _____

INSTALLATEUR: #

Adres: A

BTW of IK: BE 0898 991 849

Datum van het onderzoek: 19/03/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwaring~~ ~~verkoop~~ woon-eenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering ~~voor na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 1

Type van de aardelektrode: ~~103~~ ~~barren~~ ~~pennen~~ horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 21; RA: 24,3 Ohm; RI tot 70,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Expertise elektrische installatie bij Renovatie
details: diff. 40A - 30mA - EP - A
diff. valt 40A - 30mA - EP - A
schemas samenvatting

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/03/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____