

WERKBON

Datum : 29-05-2019
Werkbonnummer : 19052105
Ordernr klant :
Contractnr : 004872



Debiteur

Debiteurnummer : 13255
Bedrijfsnaam : V.M.E. Camille Huysmanslaan 1-5
Adres : Camille Huysmanslaan 1
2020 ANTWERPEN

Bezoekadres

Bedrijfsnaam : V.M.E. Camille Huysmanslaan 1-5
Adres : Camille Huysmanslaan 1 -5
2020 ANTWERPEN

Contactpersonen

Oproeper : Dhr. Hennissen
+3233037444/+32475532788
Persoon ter plaatse : Haazen
+32477260915

Opdracht

Opdrachttype : Service
Uit te voeren werk : Nazicht en bijstellen voordruk
expansievaten. Klachten m.b.t.
lawaai in kolommen - zie mail

Installatie

Installatie :
Installatiedatum :
Installatietype :
Locatie :

Uitgevoerde werkzaamheden

03. Kris Lenie 29-5-2019:
Afsluiten van lekkende sierradiator badkamer (8D).
Nazicht expantievatten, oké, druk op cv, oké, instellingen weersafhankelijke regeling.

Verbruikte materialen

Aantal	Artikelnr	Omschrijving
2,00	ARBEID	Standaard werkuren
1,00	START	Startvergoeding
11,40	KMV	Verplaatsingsvergoeding

Uren

Monteur	Datum	Start	Stop	Soort
03. Kris Lenie	29-05-2019	09:30	11:30	Werken

Handtekening

Haazen

SPECIFICATIES

Werkbonnr : 19052105



= Behandeld

Machine								
Serienummer	Machinenr	Install. datum	Merk	Productgroep	Productlijn	Producttype	anders	Locatie