

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	139/2019/2/20/4	Datum van bezoek: Date de visite:	20/02/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	CORSTJENS JOHAN MICHEL Weertersteenweg 204 - 3680 MAASEIK BTW BE 0699.406.424	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Infrac	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	61041094 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Broekstraat 16 - 3680 MAASEIK		
Eigenaar: Propriétaire:	/		
Installateur:	BESTAANDE INSTALLATIE (VOOR+ grotendeels NA 10/81)	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276BIS/HUIS1 (O.V.E. van een huis volgens art. 276 bis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86 -	Art. onderzoek: 271
Onderzoek / Contrôle:	Woning/Maison	VRIJSTAANDE WONING
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 1x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 2 x 10 mm ²	Max. beveiliging / Protection max.: VOB 40A
Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets	18 Ohm	Isolatie / Isolement: 4.4 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 10	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
		Eindstromenbanen / terminaux
		10X=> 2X 2P/16A
		2X 2P/20A
		1X 2P/32A
		TestΔIn
		OK
		1.ΔIn
		OK
		AREI/RGIE
		271 - 278
		271 - 278
		271
40A	30mA	A/s
		Eindstromenbanen / terminaux
		5X=> 2X 2P/16A
		2X 2P/20A
		1X 2P/10A
		TestΔIn
		OK
		1.ΔIn
		OK
		AREI/RGIE
		271 - 278
		271 - 278
		271 - 278
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	NOK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: NOK
		Aansluitingen: Raccordements: NOK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles: NOK

Inbreuken / Infractions:

A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre -
B1: E.V. niet aanwezig / B1: L.E. non réalisées - AARDINGEN AAN CV-COLLECTOREN TE VOORZIEN
B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - DIV. STOPCONTACTEN ZONDER AARDING
E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales - STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN TE VERWIJDEREN
I4: Aansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre - VERBINDINGEN IN AFTAKDOZEN TE VOORZIEN (GARAGE)
J1: Éndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent -
J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de position n'est pas présent -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

-DIFF. 30mA TE VERVANGEN DOOR CEBEC GEKEURDE DIFF.
-BRIGGEN ONDER DE AUTOMATEN DEELS VERZWARREN NAAR 6mm²(NU 4mm²)

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. / Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VANMIERLO Raf

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbaal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.